

OTHER ADDITIVES

その他の添加剤



製品ラインナップ 品名	製品説明	どんな場面で活躍するの？	添加量	推奨洗浄剤	保存方法
K2920 FINESSE	・軟質化添加剤 ・希釈剤よりも穏やかにプラスチックインクを軟質化します	・固いプラスチックインクを少し柔らかくしたい時	・カラーインクは0～20% ・ホワイトやPUFFインクは0～10%	・5500 シンナー ・洗浄用シンナー	・18～32℃ ・高温多湿 / 直射日光を避け密閉して保管
K2922 SOFT HAND CLEAR	・インク増量剤 ・色の濃度調整 ・PADS E9095 SOFT HAND BASE 後継品	・インクのコストを削減したい時 ・淡い色を表現したい時	・0～10%	・5500 シンナー ・洗浄用シンナー	・18～32℃ ・高温多湿 / 直射日光を避け密閉して保管
K2924 TACK FREE ADDITIVE	・プリント中のタック感の軽減 ・仮乾燥後のタック感を軽減	・スキージング後のタック（ベタつき）予防	・0～5%	・5500 シンナー ・洗浄用シンナー	・18～32℃ ・高温多湿 / 直射日光を避け密閉して保管
K2926 FLASH ADDITIVE	・仮乾燥時間短縮添加剤	・仮乾燥時間を短くして、生産性を上げたい時	・0～10%	・5500 シンナー ・洗浄用シンナー	・18～32℃ ・高温多湿 / 直射日光を避け密閉して保管
K2928 FLAME RETARDANT CONCENTRATE 【非在庫】	・自己消化性（難燃性）添加剤 ・インクに自己消火性を与えます	・難燃性衣類への印刷時	・0～20%	・5500 シンナー ・洗浄用シンナー	・18～32℃ ・高温多湿 / 直射日光を避け密閉して保管
K2930 DULLING ADDITIVE	・光沢抑制添加剤 ・インクの光沢を抑制します	・マット剤（パウダー）を使いたくない時	・0～5%	・5500 シンナー ・洗浄用シンナー	・18～32℃ ・高温多湿 / 直射日光を避け密閉して保管
K2932 EMBOSS ADDITIVE	・エンボス加工（浮き彫り加工）添加剤	・仮乾燥後の生地を凹凸のある材質に挟み込む方法が一般的です	・0～10%	・5500 シンナー ・洗浄用シンナー	・18～32℃ ・高温多湿 / 直射日光を避け密閉して保管

特有の注意事項

- ・添加量は全てインクに対しての重量比です 過剰に添加した場合不具合を誘発する恐れがあります
- ・耐ブリード（ローブリード）性能を有するプラスチックインクへの使用は推奨しません
- ・転写向けのプリントを行う場合には添加を推奨しません 転写する際に不具合を誘発する恐れがあります